

PRODUCIDO POR: Dirección Gral. De Tránsito y Educación Vial.

DIRIGIDO A: Subsecretario de Movilidad y Tránsito, Sr. Eduardo Ramírez

FECHA: 22/05/2025

ASUNTO: INFORME OPERATIVO – ESQUEMA DE DESVÍOS POR DERRUMBE

Ubicación afectada: Bv. San Juan al 600, entre Arturo M. Bas y Miguel C. del Corro

Motivo: Corte total por derrumbe de mampostería

1. DESVÍO DE LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO

Empresa: Coniferal

- **Líneas 10, 11, 13, 14, 19 (sentido hacia zona norte):**
Recorrido desviado: Bv. San Juan → Bolívar → Duarte Quirós → Corro → Su ruta habitual
- **Línea 45 (regreso):**
Recorrido desviado: Bv. San Juan → Bolívar → Duarte Quirós → Corro → 27 de Abril → Mariano Moreno → Su ruta habitual

Líneas Afectadas Adicionales:

- **Líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 y 76:**
Recorrido desviado: Bv. San Juan → Bolívar → Duarte Quirós → Corro → 27 de Abril → Mariano Moreno → Su ruta habitual
- **Líneas 80, 81, 82 y 84:**
Recorrido desviado: Bv. San Juan → Bolívar → Duarte Quirós → Corro → 27 de Abril → Mariano Moreno → Su ruta habitual

4. INTERVENCIÓN SEMAFÓRICA

Se intervino el semáforo ubicado en la intersección de **Bolívar y Duarte Quirós**, modificando su temporización para **otorgar mayor tiempo de paso sobre Bolívar**, con el objetivo de evitar congestión vehicular proveniente del desvío del tránsito que baja desde Bv. San Juan.

5. RECOMENDACIONES

- Señalizar adecuadamente los desvíos desde zonas periféricas
- Reforzar la presencia de inspectores en los cruces clave (Bv. San Juan y Bolívar / Duarte Quirós y Corro)
- Monitorear el flujo vehicular y realizar ajustes según demanda y congestión
- Informar a vecinos y usuarios a través de redes oficiales y prensa